



①18号台風復旧工事説明板



②武庫川新橋下流復旧工事 鉄筋無し?のコンクリート



③百軒樋の堰が倒され百軒樋は取水出来ていない。



④仁川合流点上流の河床掘削状況 川の中はどうか？



⑤掘削が進む河口第1工区。砂が現れるところまで掘削



⑥掘削土砂は台船で運搬される計画なのにトラック運搬

現地説明板に掲載されていた今年度の工事は、河口部の掘削工事と小松の矢板区間の法面仕上げ工事を除き全て終了した。

工事区間で一部樹木伐採されたが、違和感の無い風景が広がり、めざとい子供たちが芝生も生えそろわない真新しい法面で段ボールを敷いて芝滑りを始めた。少し暖くなった川筋に釣り竿の列が出来何時もの風景が戻ってきた。