



①樋ノ口工区は工事終了法面草の養生中




②武庫豊町工区。法面被覆工事を残すのみ。



③第1工区上流側で掘削工事が始まった。



④第1工区先端部矢板打ち工事



甲武橋水位観測点整備状況。年1回整備している。殆ど狂いなく年1回の整備で十分とのことだった。



⑤第2堰魚道改修状況、遡上シーズンに遡上観察したい