



2014/05/24

①百軒樋 18号台風復旧工事



2014/05/24

②百軒樋から武庫川新橋方向



2014/05/29

③第1工区掘削工事は終盤、矢板引き抜き工事に移る。



2014/05/28

④武庫豊町堤内側法面。ネズミムギが伸び始めた。



2014/05/25

⑤左岸側堰上のアユハンター。アユを食っていた。



2014/05/23

⑥必死に飛び跳ねるアユ

18号台風復旧工事の終盤を迎えた。堆積土砂の浚渫工事も同時施工され、下流の流下能力や土砂堆積への影響は？
 25年度工事？は第1工区先端の掘削と矢板引き抜きを残して全工事終了、堤内法面に張られた簾シートからはネズミムギが青々と伸び工事前の景観が戻ってきた。

2号床止めのアユ遡上確認出来た。水量が変わると流路も変わり遡上経路も変わる。小枝の効果は確認出来ない。