



①矢板引き抜きブレイカー (引き抜き能力 100ト)




②工事期間終了で残された矢板



③揚土作業看板



④スズキ狙いの釣り人が堰撤去反対していた。



実際何処に河床掘削土砂揚土されているのかわかたないが、こんなところに武庫川掘削土砂揚土の看板が立っていた。地図の更地部分に大規模な公共施設建設工事が行われていた