




2014年8月

11号台風直後の日野地区護岸被害状況



2015年2月

左と同一場所の復旧状況。水標下の柳抜き取られた。



2015年2月

南武庫の荘工区の工事図面 (カゴマット根固工法採用)



2015年2月

南武庫之荘地区の復旧状況 護岸の雑木は全伐された。



2015年2月

第3堰床止め工復旧状況



2015年2月

第8堰直下の浚渫工事。浚渫土砂は左岸高水敷集積。

2013年9月18号、2014年8月11号台風れ連続して被害を受けた。日野地区の工事は流された表土を埋め戻し芝張りで終わるらしい。低水護岸洗屈被害を受けた南武庫之荘工区はカゴマット、根固め工法が採用され被災前より強度が増す様に感じるが、あくまで復旧工事で被災前の状態に戻すだけのようで、2013年14年と続いた台風が襲来したら同程度の被害が発生する可能性が高い。被害を受けた床止工復旧及び土砂浚渫工事が各所で進んでいる。