



2015年3月20日 堰転倒揭示

あれほど避けていた転倒試験なのに2ヶ月間も連続転倒される。



2015年3月20日大潮上げ潮中間

堰の上流側にも砂州が現れるようになった。



2015年3月20日前日の雨で法面崩壊した。

日野工区で芝張り直後の雨で法面崩壊した。



2015年3月20日護岸復旧工事が進む

橋脚部分埋め戻しが終わり低水護岸の復旧工事が始まった。