



大多田川橋梁工事箇所

大多田川橋梁工事作業区域図



仮設大多田川橋梁撤去工事状況

第3堰改修工事が始まった



第2堰下流側護岸改修工事の様

南武橋左岸接続道工事

城山トンネル開通、有馬道への仮設道路が切り替えられ、旧西宝橋通行止めになり撤去に向けた準備作業が始まり、城山トンネル前の、大多田川橋梁架橋工事が始まり慌ただしくなってきた。どのような工事が行われ、どのように変わっていくのか非常に興味深く注目していたが、ここにきて漸く全体的なイメージが湧くまでになってきた。生瀬から武田尾峡谷ハイキング道へ向かう道中で工事期間中ハイカーも慎重な歩行が求められる。多少の不便はあっても事故無く工事が終わられることを祈っている。移設先は知らないが、有馬道との交差点に立っていた観音さんも交通と工事の安全を見守ってくれていると思いたい。

まだ現場説明版は設置されず、全容は分からないものの、3堰改修工事が始まった。アユに好まれるような堰になることを期待し、来年のアユ遡上に注目していきたい。令和4年度工事では2堰の改修はなく、下流側の護岸改修のみ実施されるが、堰直下に置かれていた袋玉石は撤去されアユ遡上環境は相当変わるのではないかとと思うが、アユって相当強かで、それなりに頑張って昇ってくれと期待したい。令和4年度で南武橋架け替え・塩水浸透対策・護岸改修・河床掘削の一連の改修工事もJR橋梁付近まで終わると、次年度から潮止堰撤去に取り掛かるのだろう。潮止堰撤去が下流域の環境に如何影響するか注目したい。